

Plissee VS 5

Messung


Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

X = gewünschter Überstand bis Außenkante Schiene


Montagehinweis:
Clip und Winkel benötigen jeweils weitere 4,5 mm.

VS 5 Fünfeck



Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz

Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.



Bitte nur lichte Maße angeben, Abzüge werden durch das Werk ermittelt. Das **Maß C** wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau errechnet werden kann.


Maß B: Breite
Maß H1: Große Höhe
Maß B1: Kleine Breite

Maß H2: Kleine Höhe
Maß C: Schräge Breite (kein Schienenmaß)

1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade



VS 5 Fünfeck

The diagram shows a detailed view of the VS 5 blind mechanism. The top width is B1, the bottom width is B, the total height is H1, and the height of the straight vertical sides is H2. The slanted sides are labeled C, and the width of the slats is labeled W. A 90-degree angle is indicated at the bottom right corner.

Schienen
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert,
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert,
creme lackiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht



VS 5 Fünfeck

The diagram shows the vertical dimensions of the blind mechanism. The total height is 20. The height of the top section is 11,6. The height of the middle section is 22. The height of the bottom section is 18,5. The height of the bottom section is 18,5. The height of the bottom section is 18,5. The height of the bottom section is 22,5.